

PREFEITURA DE
CAUCAIA

**Secretaria Municipal
de Infraestrutura**

diferença entre o excesso acumulado no final do presente período e o acumulado do período anterior. Para a bacia da Ponte Picui, seus solos são enquadrados no Grupo de Solos "C", que geram escoamento superficial acima da média e com capacidade de infiltração abaixo da média. Desta forma, foi adotado um CN = 85.

4.3.4 Hidrograma Unitário – SCS

A técnica do hidrograma unitário é usada para transformar a precipitação efetiva em escoamento superficial de uma sub-bacia. Este método foi escolhido por ter sido idealizado para bacias de áreas entre 2,5 e 1.000 km² e por ser construído exclusivamente a partir de informações hidrológicas. Além disto, este modelo necessita apenas de um parâmetro: o T_{c,0}. Este parâmetro, T_{c,0}, é igual à distância ("lag") entre o centro de massa do excesso de chuva e o pico do hidrograma unitário. A vazão de pico e o tempo de pico são calculados por:

$$Q_p = 208 \frac{A}{t_p} \quad t_p = \frac{\Delta t}{2} + t_{c,0}$$

Em que Q_p = é a vazão de pico (m³/s), t_p = tempo de pico do hidrograma (h), A = área da bacia em km² e Δt = o intervalo de cálculo.

Uma vez determinados estes parâmetros e o intervalo de cálculo (duração do hidrograma unitário), o HEC-HMS utiliza estes para interpolar um hidrograma unitário a partir de um hidrograma unitário adimensional do SCS. A seleção do intervalo de cálculo é baseada na relação Δt = 0,20, t_p, não devendo exceder 0,25 t_p. Estas relações baseiam-se nas seguintes relações empíricas

$$t_{c,0} = 0,60 \cdot T_c \text{ e } 1,7 \cdot t_p = \Delta t + T_c$$

Em que T_c = é o tempo de concentração da bacia. O HEC-HMS sugere que Δt ≤ 0,29 · T_{c,0}. Para cálculo do hidrograma de projeto por esta metodologia, é necessária uma estimativa do tempo de concentração da bacia. O tempo de concentração foi avaliado através da aplicação da fórmula de Kirpich.

A Tabela Erro! Vinculo não válido... apresenta as vazões de projeto para os períodos de retorno de 25, 50 e 100 anos obtidas através do uso do modelo HEC-HMS, conforme metodologia acima.

37



**Secretaria Municipal
de Infraestrutura**



Tabela 4.6 – Vazões de Projeto.

Bacia	Vazão (m³/s)		
	Tf = 25 anos	Tf = 50 anos	Tf = 100 anos
Pente Picuí	98,3	115,4	128,0

38

Página 141 de 367

Rodovia CE-090 KM 01, n° 1076, Itambé

Caucaia/CE - CEP: 61600-970



PREFEITURA DE
CAUCAIA

**Secretaria Municipal
de Infraestrutura**

4 – ESTUDO HIDRÁULICO


39

D

Página 142 de 367

Rodovia CE-090 KM 01, nº 1076, Itambé

Caucaia/CE - CEP: 61600-970



5 ESTUDO HIDRÁULICO

O presente capítulo realizará um estudo do comportamento hidráulico das seções de montante e jusante da ponte Picul. A ponte projetada possui vão livre de 20 m.

Para a análise dos comportamentos hidráulicos das seções da ponte, será utilizado o software HEC-RAS (Hydrologic Engineering Center – River Analysis System), versão 4.1 de Janeiro de 2010, do U.S. Army Corps of Engineers – USACE, que é um programa utilizado para a propagação do escoamento em canais ou condutos fechados considerando todos os efeitos dinâmicos e de pressão.

O modelo HEC-RAS foi concebido para ambiente windows. Tal qual o HEC-HMS (Hydrologic Engineering Center – Hydrologic Modeling System), faz parte da família de modelos hidrológicos e hidráulicos do U.S. ARMY CORPS OF ENGINEERING, cujo uso é bastante difundido entre os profissionais da área de recursos hídricos e que produz resultados consistentes e satisfatórios.

A metodologia incorporada no modelo HEC-RAS baseia-se em algumas hipóteses simplificadoras quais sejam:

- Escoamento gradualmente variado, exceto nas estruturas hidráulicas (pontes, bueiros, comportas e vedetouros) onde o escoamento é rapidamente variado e utiliza-se a equação do momento, ou outras equações empíricas;
- Escoamento unidimensional com correção para distribuição horizontal da velocidade;
- Canais com pequena declividade (menores que 1:10 ou 10%).

No presente trabalho serão analisadas as curvas chaves para seções definidas para controle do nível de água máximo sob a ponte, considerando a vazão de projeto calculada, com um período de retorno de 100 anos.

5.1 Definição das Seções Transversais.

Para investigar as condições hidráulicas sob a ponte, foram definidas 04 (quatro) seções transversais principais, apresentadas na Tabela 2.1.



Tabela 5.1 - Seções Transversais Analisadas.

Seção	Condição no Canal de Restituição
01	Seção Transversal 50 m a montante da ponte.
02	Seção Transversal imediatamente a montante da ponte.
03	Seção Transversal imediatamente a jusante da ponte.
04	Seção Transversal 50 m a jusante da ponte.


5.2 Condições de Contorno da Modelagem com o HEC-RAS

5.2.1 Coeficiente de Manning

Foram adotados no estudo os coeficientes de rugosidade de Manning iguais a 0,013 para o as laterais da ponte e 0,03 a calha do riacho (leito normal) e margens inundáveis, de acordo com a Tabela 2.2 (CHOW, 1959).

Tabela 5.2 - Valores (n) das fórmulas de Manning.

Nº	Natureza das paredes	n
1	Canais de chapas com rebites embutidos, juntas perfeitas e águas limpas. Tubos de cimento e de fundição em perfeitas condições	0,011
2	Canais de cimento muito liso de dimensões limitadas, de madeira apinhada e lixada, em ambos os casos; tijolos rebentados compridos e curvas de grande raio e águas limpas. Tubos de fundição usados	0,012
3	Canais com reboco de cimento liso, porém com curvas de raio limitado e águas não completamente limpas; construídos com madeira lisa, mas com curvas de raio moderado	0,013
4	Canais com reboco de cimento não completamente liso; de madeira como no n° 2, porém com traçado tortuoso e curvas de pequeno raio e juntas imperfeitas	0,014
5	Canais com paredes de cimento não completamente lisas, com curvas estreitas e águas com detritos; construídos de madeira não-apinhada de chapas rebentadas	0,015
6	Canais com reboco de cimento não muito liso e pequenos depósitos no fundo; revestidos por madeira não-apinhada; de alvenaria construída com esmero; de lama, sem vegetação	0,016
7	Canais com reboco de cimento incompletos, juntas irregulares, andamento tortuoso e depósitos no fundo; de alvenaria revestindo falhas não bem perfuradas	0,017
8	Canais com reboco de cimento sugoso, depósito no fundo, musgo nas paredes e traçado tortuoso	0,018
9	Canais de alvenaria em más condições de manutenção e fundo com liso; ou de alvenaria de pedregulhos; de lama, bem construídos, sem vegetação e com curva de grande raio	0,02
10	Canais de chapas rebentadas e juntas irregulares; de lama, bem construídos com pequenos depósitos no fundo e vegetação rasteira nos taludes	0,022



Nº	Natureza das pâmedas	n
11	Canais de terra, com vegetação rasteira no fundo e nos lados.	0,025
12	Canais de terra, com vegetação normal, lodos com cascalhos ou irregular por causa de erosões, revestidos com pedregulhos e vegetação.	0,030
13	Averás naturais, cobertos de cascalhos e vegetação.	0,036
14	Aveos naturais, andamento tortuoso.	0,040

5.2.2 Declividade do Trecho a Simular e Condições de Contorno

No modelo computacional HEC-RAS algumas condições de contorno são necessárias para que sejam estabelecidos os níveis da água a partir das extremidades do canal:

- (I) Regime de escoamento subcrítico, as condições de contorno são necessárias apenas nas extremidades do sistema a jusante do canal;
- (II) No caso do regime supercrítico, as condições de contorno são necessárias apenas nas extremidades a montante do sistema fluviário;
- (III) Se o regime é misto, então as condições de contorno devem ser indicadas a todas as seções do sistema fluviário em estudo.

Como está sendo desejado encontrar o fail water resultante do escoamento da vazão de projeto sob a ponte Picuí, seria inadequada estabelecer qualquer outra condição de contorno que não fosse a da profundidade normal do regime permanente.

Por não se conhecer a priori o regime de escoamento por ocasião das cheias críticas de rara frequência (cheia centenária) simulou-se como regime misto (supercrítico, crítico e subcrítico) a partir da definição das declividades de montante e jusante. A declividade calculada para o trecho simulado foi de 0,0017 m/m.

5.3 Resultados da Modelagem com o HEC-HAS

Neste item são apresentados os resultados das simulações para as seções de controle a jusante e a montante da ponte Picuí. A ponte projetada possui um comprimento de 20 m e largura de 7 m.

As Figuras Errol Vinculo não válido, e Errol Vinculo não válido, apresentam as lâminas d'água das seções imediatamente a montante e a jusante da ponte com uma vazão de projeto com TR = 100 anos, conforme apresentado anteriormente.



**Secretaria Municipal
de Infraestrutura**

Já as Figuras Errol Vínculo não válido, e Errol Vínculo não válido, apresentam as curvas chave das seções imediatamente à montante e à jusante da ponte, também com uma vazão de projeto com TR = 100 anos.

Os resultados apresentados na Tabela Errol Vínculo não válido, permite definir a altura mínima da ponte projetada para um período de retorno de 100 anos. Para a ponte Picui, recomenda-se uma altura mínima na cota 6,62 m.

Tabela 5.3 – Resultados da simulação hidráulica – Ponte Picui.

Seção	Vazão (m³/s)	Variáveis de Controle		
		Cota da Lâmina D'Água (m)	Altura Útil (m)	Velocidade (m/s)
imediatamente à montante	120,0	8,12	2,27	3,46
imediatamente à jusante		5,87	2,03	3,97



**Secretaria Municipal
de Infraestrutura**




Figura 5.1 - Lâmina d'água da seção imediatamente a montante da ponte – Vazão de Projeto com TR = 100 anos.

44




Figura 5.2 - Lâmina d'água da seção imediatamente a jusante da ponte – Vazão de Projeto com TR = 100 anos.

45

X

Página 147 de 367

Rodovia CE-090 KM 01, nº 1076, Itambé
Caucaia/CE - CEP: 61600-970



**Secretaria Municipal
de Infraestrutura**




Figura 5.3 - Curva chave da seção imediatamente a montante da ponte - Versão do Projeto com TR = 100 anos.






Figura 5.4 - Curva chave da seção imediatamente a jusante da ponte - Versão do Projeto com TR = 100 anos.




**Secretaria Municipal
de Infraestrutura**






**Secretaria Municipal
de Infraestrutura**



LAB. TEMASP - TECNOLOGIA DE MECÂNICA
DOS SOLOS E PAVIMENTAÇÃO

RELÁTORIO DE SONDAZENS

RUA ANA GONÇALVES, 06-A - TAIUAPÉ - CEP 60130-460 - FORTALEZA-CE
FONE: (85) 3023-6577 / 9957-4584 / 6370-9343
C.N.P.J 09.524.039/0001-82.



**Secretaria Municipal
de Infraestrutura**



ASSUNTO: Sondagem à Percussão do tipo SPT (Standard Penetration Test)

CLIENTE: Certare Engenharia e Consultoria Ltda

Fortaleza (ce) 22 de novembro de 2010

SUMÁRIO

SUMÁRIO.....	1-2
1. INTRODUÇÃO.....	1-3
2. MATERIAIS E MÉTODOS.....	1-3
2.2. SONDAgens ROTATIVAS.....	1-3
3. APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS.....	2-4
4. CONSIDERAÇÕES FINAIS.....	3-5

Janiel Oliveira de Queiroz
E-mail: caucaia@ce.gov.br
CNPJ: 10.3882.000-2


1-2

(Signature)

Página 151 de 367

Rodovia CE-090 KM 01, n° 1076, Itambé

Caucaia/CE - CEP: 61600-970



**Secretaria Municipal
de Infraestrutura**

A Certase Engenharia e Consultoria Ltda

Otra Construção de uma ponte no Picui – Caucaia - CE

ASSUNTO: Sondagem à Percussão do Tipo SPT (Standard Penetration Test)

Prezados Senhores,

1 INTRODUÇÃO

O presente relatório tratará da apresentação dos resultados dos seguintes serviços de investigação geotécnica realizados no Picui, Caucaia, CE:

Sondagens rotativa mista BWG;

Os serviços foram realizados no período compreendido entre 08 de novembro de 2019 a 19 de novembro de 2019.

MATERIAIS E MÉTODOS:

- NBR 6484/1980 – Execução de sondagens de simples reconhecimento dos solos;
- NBR 9603 – sondagem a traço;
- NBR 7250/1962 – Identificação e descrição de amostras de solos obtidas em sondagens de simples reconhecimento dos solos.

1.1 SONDAgens ROTATIVAS

No execução das sondagens foram obedecidas as recomendações da norma DNER PRO 102/97 – Sondagem de reconhecimento pelo método rotativo. Para a realização das sondagens rotativas utilizou-se uma coroa adiamantada de diâmetro BWG, com 50 mm de diâmetro externo e 48 mm de diâmetro interno, scopleta e um barrilote simples. Para a perfuração dos buracos foi utilizada uma máquina rotativa pneumática.

Para a extração das amostras utilizou-se o método de coleta dos resíduos obtidos nos barrilotes em cada manobra. Os testemunhos foram devidamente acondicionados e levados ao laboratório para classificação geológica, e os valores de percentagem de recuperação, número de peças do testemunho e Índice RQD ("Rock Quality Designation") são apresentados nos perfis individuais de sondagem.

Janiel Sampaio Queiroz
Engº Civil
CNPJ 00.100.000-0
FPI 000000000-0



2 APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS

2.1 SONDAgens ROTATIVAS

Na Tabela 1 é apresentada a identificação do furo, a profundidade na qual o nível de água foi encontrado na sondagem, a data de realização da sondagem, as coordenadas geográficas da sondagem.

Tabela 1 – Identificação e localização do furo de sondagem

FURO	NÍVEL D'ÁGUA (m)	DATA	COORDENADAS UTM	PROF. DO FURO (m)
SM-01	0,50	06/11/2019	0638081/9584366	14,70
SM-02	0,90	06/11/2019	0638084/9584377	14,60

São apresentados nos apêndices, o croqui com a localização dos furos de sondagem e o perfil individual de sondagem obtidos, no qual apresenta-se o valor da profundidade do furo.

Observa-se a partir das sondagens realizadas que o perfil de solo observado nas sondagens não tem variação de profundidade entre 1 a 3 metros, sendo caracterizado como uma areia silto argilosa pedregulhosa de cor cinza.

O perfil litogico obtido através das sondagens rotativas foi descrito como uma areia silto cinza (alteração de rocha), com profundidade inicial entre 3 e 13 metros.

O perfil litogico obtido através das sondagens rotativas foi descrito como um Gnaiss, composto por quartzo, com profundidade inicial entre 11 e 14,70 metros.


Anteprojeto das Fundações

Conforme item 6.4.2 da Norma NBR 6484 – Solos – Sondagens de Simples Recanhecimento com SPT, pelo tipo de obra e da natureza do subsolo chegou-se à seguinte conclusão:

- Adjacências da sondagem SM 01 e SM02. Recomenda-se Fundação Indireta assentada sobre estacas tipo Hélice Contínua na profundidade de 11,0m

Int SVA de Quixadá
Enrocil
CEA-DE-29423/0
RPN 060021088-2

2-4



**Secretaria Municipal
de Infraestrutura**

É prudente mencionar ainda que o anteprojeto das fundações de uma obra serve como indicativo da provável solução que deverá ser adotada fornecendo, portanto, indícios preliminares da ordem de grandeza dos custos de execução das fundações da obra, nunca devendo substituir o "PROJETO DAS FUNDAGÕES" em que todos os requisitos do projeto deverão ser verificados.

3 · CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os resultados obtidos têm validade restrita às condições vigentes e procedimentos realizados.

Fortaleza (CE), 22 de novembro de 2019.

Jônai Silveira de Queiroz
Engenheiro Civil
CREA-Ceará 00000
RPN-00592086-2

3-5

Página 154 de 367

Rodovia CE-090 KM 01, nº 1076, Itambé

Caucaia/CE - CEP: 61600-970



**Secretaria Municipal
de Infraestrutura**



APÊNDICES

J. M. P. Silva da Góis
Sig. C
Lote 00000000000000000000
DPI 00000000000000000000

72

Página 155 de 367

Rodovia CE-090 KM 01, nº 1076, Itambé
Caucaia/CE - CEP: 61600-970



**Secretaria Municipal
de Infraestrutura**


Apêndice 1 – Perfis Individuais das Sondagens

Janiel Soárez de Oliveira
CRMV-CE 41450
RPN 060692034-2

Página 156 de 367

Rodovia CE-090 KM 01, nº 1076, Itambé

Caucaia/CE - CEP: 61600-970



**Secretaria Municipal
de Infraestrutura**



PERFIL INDIVIDUAL DE SONDAÇÃO MISTA											
AMOSTRADOR: $D_{ext} = 2\frac{1}{2}$, $D_{int} = 1\frac{3}{8}$					Massa: 65 kg	QUEDA: 75cm					
SONDAÇÃO	DATA	ESTRADA	ESPECIE	PROFILO	RECUPERAÇÃO (%)	INCLINAÇÃO (GRAD.)					
SPT-01					538081	5534386					
PERCUSSÃO											
PROFILO (m)	1/4	1/2	1/1	3/16	INSPI	NÍVEL DA ÁGUA	CLASSIFICAÇÃO DO MATERIAL	LITOLOGIA	RECUPERAÇÃO (%)	SONDAÇÃO ROTATIVA	N _{SPR} - golpes/20 cm
1,0	13	18	37	55	0,50		argila seca (grãos dura de cerânea)				0 10233040886070
2,0	23	31	36	69			Anisita seca argilosa pedregulhosa com grãos de cerânea				
3,0	45/7	—	—	45/7							
4,0	—	—	50/3	30/3							
4,7	33/4	—	—	33/4							
6,0	—	—	25/3	25/3							
7,0	40/3	—	—	40/6							
8,0	—	20%	—	20%							
9,0	40/6	—	—	40/6							
10,0	—	—	30/5	30/5							
11,0	31/4	—	—	31/4							
12,0											
13,0											
14,7											
OBSEVAÇÕES: O nível da Água foi encontrado @ 5,00m.										RECUPERAÇÃO (%)	
END. DA OBRA: PICU - CAUCAIA - CE											
AMOSTRADOR: TERZAGHI	PROF. DO REVEST.				5,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA					
INÍCIO: 06/11/2019	TERMINO:	14/11/2019	DATA:	21/11/2019	RESP:						

Setor de Infraestrutura
Eng. Civil
CREA-CE 43.360
www.infraestrutura.ce.gov.br



**Secretaria Municipal
de Infraestrutura**

PERFIL INDIVIDUAL DE SONDAÇÃO MISTA												
AMOSTRADOR: D _{ext} = 3,125; D _{int} = 1,887					Martelo: 65 kg			QUEDA: 75cm				
SONDAÇÃO N°: SPT-02		COTAS:		ESTABELECIDAS:		POSIÇÃO:		INCLINAÇÃO VERTICAL:				
								532004 - 9984577				
PERCUSSÃO												
PROF. (m)	1'05	2'05	3'05	4'05	NÍVEL DA ÁGUA	CLASSIFICAÇÃO DO MATERIAL	MUDANÇA	RECUP.	SONDAÇÃO ROTATIVA			
1,0	8	8	6	17	0,90	argila seca, granulada e com grãos	0	0				
2,0	21	38	34	70		Pedra seca, argilosa, pedregosa, finas camadas de argila	0	0				
3,0	45/4	—	—	45/4			0	0				
4,0	—	—	30/4	30/4			0	0				
4,7	34/4	—	—	32/4			0	0				
5,0	—	—	27/3	27/3			0	0				
7,0	40/3	—	—	40/3			0	0				
8,0	—	20/4	—	20/4			0	0				
9,0	28/5	—	—	28/5			0	0				
10,0	—	—	30/5	30/5			0	0				
11,0	23/4	—	—	23/4			0	0				
12,0	—	30/4	—	30/4			0	0				
13,0	33/3	—	—	33/3			0	0				
14,6						Gravilha, composta por quartzo	0	0				
OBSERVAÇÕES: O nível da Água foi encontrado @ 50m.												
RECUPERAÇÃO (%)												

END DA OBRA: PICUI - CAUCAIA - CE

AMOSTRADOR: TERZAGHI	PROF. DO REVEST. 6,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	
INÍCIO: 06/11/2018	TERMINO: 16/11/2018	DATAS: 31/11/2019	RESP.

José Givanildo Queiroz
Eng. Civil
CREA-CE 14.250



**Secretaria Municipal
de Infraestrutura**




Apêndice 2 – Documentação Fotográfica das Sondagens

Janlei Silva de Oliveira
Engº Civil
CREA-CE 442010
RPN 35052000003

Página 159 de 367

Rodovia CE-090 KM 01, nº 1076, Itambé
Caucaia/CE - CEP: 61600-970




PREFEITURA DE
CAUCAIA


**Secretaria Municipal
de Infraestrutura**

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE SONDAGEM MISTA

PICUI - CAUCAIA - CE



SM-1 batendo SPT 04/11/2019




SM-1 Rotativa 12/11/2019

Janiel Sávio da Cunha
Ent. 001
CREA-CE 13.770/00
RPPN 001/2008

Página 160 de 367

Rodovia CE-090 KM 01, nº 1076, Itambé

Caucaia/CE - CEP: 61600-970




Secretaria Municipal de Infraestrutura




REGISTRO FOTOGRÁFICO DE SONDAÇÃO MISTA

PICUI - CAUCAIA - CE



SMT-2 batendo SPT 04/11/2019



SM-2 Rotativa 18/11/2019


Jardim Serrado de Butiá
E-7-CM
CREA-CE 41250-0
RPPN 002-2008-3

7



**Secretaria Municipal
de Infraestrutura**

ESTUDOS TOPOGRAFICOS



MAPA DE SITUAÇÃO



Página 162 de 367

Rodovia CE-090 KM 01, nº 1076, Itambé

Caucaia/CE - CEP: 61600-970



Secretaria Municipal
de Infraestrutura



MEMORIAL DESCRIPTIVO



MEMORIAL DESCRIPTIVO – PONTE PICUI

A Ponte de Picuí, localizada no município de Caucaia (CE), possuindo 20,1 metros de extensão, 7,30 metros de largura e foi projetada para o padrão rodoviário TR45. Seu tabuleiro é composto pelas mesas superiores das longarinas e receberão uma concretagem "in loco" para a solidarização da estrutura.

O vão é vencido por 9 vigas pré-moldadas e protendidas com 19,6 metros de vão e 0,70 metros de altura, moldada em um perfil "I". Foram previstas armaduras de espera nas vigas protendidas para a união entre as mesmas e concretagem "in Loco".


O apoio da superestrutura na mesoestrutura se dá através de aparelhos de apoio em Neoprene frettado e as dimensões e características dos mesmos devem estar de acordo com o especificado em projeto.

As cabeceiras em concreto possuem duas finalidades, a de receber as cargas provenientes do tabuleiro e transmitir as fundações e a de conter o solo abaixo da laje de aproximação, evitando assim erosões e recalques que possam comprometer a estrutura. Alas em concreto foram previstas para auxiliar na contenção do solo.

As cabeceiras estão assentes em blocos de fundação com 7,80m x 2,50m x 0,75m. Cada bloco está apoiado em 16 estacas do tipo hélice contínua de 30cm de diâmetro e 11m de profundidade, compondo assim toda a superestrutura, mesoestrutura e infraestrutura da ponte em questão.


As estacas, blocos de fundação e cabeceiras foram idealizados para um concreto com resistência aos 28 dias de 30 Mpa. As demais estruturas devem possuir resistência mínima de 45 Mpa aos 28 dias.

D



**Secretaria Municipal
de Infraestrutura**

NOTA DE SERVICO DE TERRAPLENAGEM



char "Painel Informática"


Nota de Serviço de Terraplenagem: Projeto - Traçado Compósito - Terrapleno

Data: 21/01/20 Hora: 11:57 Página: 1

Projeto: - Local: -

Estação	Distância	Lado Esquerdo						Fundo						Lado Direito											
		Cota	Altura	Distância	Cota	Distância	Cota	%	Tanente	Pentejo	Altitude	Distância	Cota	%	Tanente	Pentejo	Altitude	Distância	Cota	%	Tanente	Pentejo	Altitude		
0+0.00	5,650	-1,372	3,2500	5,672	-2,00	5,216	0,974	-1,654	3,2500	5,674	-3,00	3,2500	5,676	-1,370	5,382	-1,491									
0+2.315	5,2500	-1,372	3,2500	5,672	-2,00	5,216	0,974	-1,654	3,2500	5,674	-3,00	3,2500	5,676	-1,370	5,382	-1,491									
0+3.634	5,008	0,165	3,2500	5,778	-2,2500	5,778	-3,00	5,028	5,875	-10,347	3,2500	5,778	-3,00	3,2500	5,776	-3,054	5,634	-0,244							
0+10.33	4,655	8,837	1,291	3,2500	5,738	3,2500	5,135	-2,00	5,658	5,733	-0,450	3,2500	5,735	-3,00	3,2500	5,736	-3,051	3,633	3,755	0,521					
0+11.754	4,676	0,812	3,2500	5,294	3,2500	5,264	-4,00	5,658	5,361	0,495	3,2500	5,264	-3,00	3,2500	5,264	-3,00	3,2500	5,264	-3,00	3,2500	5,264	0,714			
11	3,6420	6,121	0,583	3,2500	5,533	3,2500	5,533	-3,00	5,639	5,629	0,012	3,2500	5,532	-3,00	3,2500	5,532	-3,00	3,2500	5,532	-3,00	3,2500	5,532	0,488		
11+3.94	3,9528	6,201	0,618	3,2500	5,684	3,2500	5,684	-3,00	5,616	5,681	0,338	3,2500	5,684	-3,00	3,2500	5,684	-3,00	3,2500	5,684	-3,00	3,2500	5,684	0,546		
11+14.42	3,6577	6,310	0,615	3,2500	5,725	3,2500	5,725	-3,00	5,672	5,622	0,430	3,2500	5,725	-3,00	3,2500	5,725	-3,00	3,2500	5,725	-3,00	3,2500	5,725	0,537		
12	3,9545	6,455	0,607	2,2500	5,762	2,2500	5,703	-3,00	5,651	5,893	0,681	3,2500	5,703	-3,00	3,2500	5,703	-3,00	3,2500	5,703	-3,00	3,2500	5,703	0,488		
13	3,4572	6,643	0,611	3,2500	6,012	3,2500	6,031	-3,00	5,611	6,131	0,471	3,2500	6,031	-3,00	3,2500	6,031	-3,00	3,2500	6,031	-3,00	3,2500	6,031	0,507		
13+14.51	3,6582	6,842	0,627	3,2500	6,245	3,2500	6,245	-3,00	5,672	6,312	0,450	3,2500	6,245	-3,00	3,2500	6,245	-3,00	3,2500	6,245	-3,00	3,2500	6,245	0,510		
14	3,9511	6,912	0,627	3,2500	6,448	3,2500	6,448	-3,00	5,701	6,543	0,526	3,2500	6,448	-3,00	3,2500	6,448	-3,00	3,2500	6,448	-3,00	3,2500	6,448	0,571		
14+4,65	3,9535	7,108	0,455	3,2500	6,653	3,2500	6,653	-3,00	7,200	6,792	0,450	3,2500	6,653	-3,00	3,2500	6,653	-3,00	3,2500	6,653	-3,00	3,2500	6,653	0,293		
15	3,6448	7,531	0,602	5,2500	6,920	3,2500	6,930	-3,00	7,361	7,023	0,315	3,2500	6,930	-3,00	3,2500	6,930	-3,00	3,2500	6,930	-3,00	3,2500	6,930	0,433		
16	3,5582	7,775	0,458	3,2500	7,347	3,2500	7,347	-3,00	7,775	7,414	0,352	3,2500	7,347	-3,00	3,2500	7,347	-3,00	3,2500	7,347	-3,00	3,2500	7,347	0,459		
16+7,05	3,5200	7,872	0,421	3,2500	7,451	3,2500	7,451	-3,00	7,765	7,943	0,450	3,2500	7,451	-3,00	3,2500	7,451	-3,00	3,2500	7,451	-3,00	3,2500	7,451	0,418		
17	3,5982	8,102	0,654	3,2500	7,451	3,2500	7,451	-3,00	7,933	7,585	0,382	3,2500	7,451	-3,00	3,2500	7,451	-3,00	3,2500	7,451	-3,00	3,2500	7,451	0,479		
17+2,65	2,7772	8,243	0,700	3,2500	7,481	2,2500	7,481	-3,00	7,923	7,582	0,450	3,2500	7,481	-3,00	3,2500	7,481	-3,00	3,2500	7,481	-3,00	3,2500	7,481	0,581		
18	3,7002	8,211	0,675	3,2500	7,632	3,2500	7,632	-3,00	8,167	7,633	0,554	3,2500	7,632	-3,00	3,2500	7,632	-3,00	3,2500	7,632	-3,00	3,2500	7,632	0,613		
19	3,6648	8,315	0,602	3,2500	7,666	3,2500	7,666	-3,00	8,233	7,751	0,400	3,2500	7,666	-3,00	3,2500	7,666	-3,00	3,2500	7,666	-3,00	3,2500	7,666	0,548		
19+2,65	3,7245	8,263	0,602	3,2500	7,451	3,2500	7,451	-3,00	7,958	7,542	0,450	3,2500	7,451	-3,00	3,2500	7,451	-3,00	3,2500	7,451	-3,00	3,2500	7,451	0,187		

Sistema InfraGRAPH 98 SE © 1998 - 2002 char "Painel Informática"



char "Painel Informática"

Nota de Serviço de Terraplenagem: Acesso 2 - Terraplenagem

Data: 21/01/20 Hora: 14:24 Página: 1

Projeto: - Local: -

Estação	Lado Esquerdo						Fundo						Lado Direito											
	Cota	Altura	Distância	Cota	Distância	Cota	%	Tanente	Pentejo	Altitude	Distância	Cota	%	Tanente	Pentejo	Altitude	Distância	Cota	%	Tanente	Pentejo	Altitude		
0	3,2057	5,552	0,450	3,0000	5,600	3,0000	-1,50	5,552	5,133	0,450	3,0000	5,600	-1,50	3,0000	5,600	-3,057	5,566	0,479						
1	3,5107	5,541	0,460	3,0000	5,675	3,0000	-0,07	5,552	5,125	0,476	3,0000	5,675	-1,50	3,0000	5,675	-3,072	5,781	0,486						
2	3,5351	5,556	0,564	3,0000	5,051	3,0000	5,061	-1,50	5,554	5,104	0,416	3,0000	5,061	-1,50	3,0000	5,061	-3,474	5,773	0,712					
3	3,1874	5,327	0,281	3,0000	5,043	3,0000	5,048	-1,50	5,333	5,091	0,235	3,0000	5,048	-1,50	3,0000	5,048	-3,384	5,624	0,478					
4	3,3003	5,432	0,450	3,0000	5,031	3,0000	5,033	-1,50	5,431	5,077	0,414	3,0000	5,032	-1,50	3,0000	5,032	-3,585	5,706	0,728					
5	3,4273	5,656	0,644	3,0000	5,017	3,0000	5,017	-1,50	5,451	5,023	0,482	3,0000	5,017	-1,50	3,0000	5,017	-3,297	5,463	0,440					
6+10,75	3,0305	5,265	1,254	3,0000	5,006	3,0000	5,008	-1,50	5,321	5,055	0,774	3,0000	5,008	-1,50	3,0000	5,008	-3,286	5,421						
7	1,7910	8,102	1,142	3,0000	4,997	3,0000	4,997	-1,50	5,615	5,042	0,577	3,0000	4,997	-1,50	3,0000	4,997	-2,371	5,383	0,385					
8	3,5002	5,505	0,554	3,0000	4,049	3,0000	4,048	-1,50	5,327	4,043	0,656	3,0000	4,048	-1,50	3,0000	4,048	-3,000	5,449	0,541					
9+16,42	3,2121	8,374	0,486	3,0000	4,904	3,0000	4,905	-1,50	8,241	4,962	0,331	3,0000	4,905	-1,50	3,0000	4,905	-3,288	5,312	0,485					

Sistema InfraGRAPH 98 SE © 1998 - 2002 char "Painel Informática"

Página 164 de 367


Rodovia CE-090 KM 01, n° 1076, Itambé

Caucaia/CE - CEP: 61600-970



PREFEITURA DE
CAUCAIA

Secretaria Municipal
de Infraestrutura



char "Pointar Informática"



Nota de Serviço do Terraplenagem: Piso 1 - Traçado Completo - Terraço

Data: 21/01/2002 Hora: 11:56 Página: 1

Projeto: Local:

Estação	Lado Esquerdo				Eixo				Lado Direito									
	Linha	Cota	Altura	Direção	Cota	Distância	Cota	%	Terrap.	Plano	Horizontal	Cota	%	Direção	Cota	Distância	Cota	Altura
0	-1.5622	6.012	0.425	3.2500	6.537	3.2500	5.937	-3,00	6.024	5.534	0.450	3.2500	5.537	-3,00	3.2500	5.537	3.2500	0.521
1	3.6812	6.206	0.447	3.2500	5.561	3.2500	5.561	-3,00	5.161	5.688	0.503	3.2500	5.561	-3,00	3.2500	5.561	3.6418	6.148
2	3.6304	6.154	0.571	3.2500	5.545	3.2500	5.545	-3,00	5.133	5.581	0.450	3.2500	5.545	-3,00	3.2500	5.545	3.6673	6.211
3	3.6202	5.947	0.565	3.2500	5.397	3.2500	5.397	-3,00	5.022	5.484	0.445	3.2500	5.397	-3,00	3.2500	5.397	3.7055	6.070
4	3.6519	6.256	1.063	3.2500	5.182	3.2500	5.188	-3,00	5.076	5.295	0.391	3.2500	5.188	-3,00	3.2500	5.188	3.7177	6.922
5	3.6959	6.080	0.602	3.2500	4.900	3.2500	4.930	-3,00	5.148	5.087	0.397	3.2500	4.930	-3,00	3.2500	4.900	3.6924	6.610
5+0.001	3.2500	5.354	0.488	3.2500	4.000	3.2500	4.000	-3,00	5.047	4.997	0.453	3.2500	4.000	-3,00	3.2500	4.000	3.3508	5.677
6	3.2500	5.505	0.445	3.2500	5.551	3.2500	5.551	-3,00	5.055	5.545	-0.093	3.2500	5.551	-3,00	3.2500	5.551	3.5500	6.266
7	3.2500	5.333	-0.351	3.2500	6.744	3.2500	6.744	-3,00	5.321	6.841	-1.529	3.2500	6.744	-3,00	3.2500	6.744	3.5508	-1.381
7+2.155	3.2500	5.370	0.502	3.2500	5.673	3.2500	5.673	-3,00	5.243	6.970	-1.725	3.2500	5.673	-3,00	3.2500	5.673	3.5500	-1.550

Sistema IneoGRAPH 99 SE n° 1998 - 2002 char "Pointar Informática"



char "Pointar Informática"

Nota de Serviço do Terraplenagem: Piso 1 - Traçado Completo - Terraço

Data: 21/01/2002 Hora: 11:57 Página: 1

Projeto: Local:


Estação	Lado Esquerdo				Eixo				Lado Direito									
	Linha	Cota	Altura	Direção	Cota	Distância	Cota	%	Terrap.	Plano	Horizontal	Cota	%	Direção	Cota	Distância	Cota	Altura
9+2.318	3.2500	5.501	-1.372	3.2500	6.875	3.2500	6.875	-3,00	5.316	8.076	-1.651	3.2500	6.875	-3,00	3.2500	6.875	3.2500	-1.481
0	3.5554	5.336	0.458	3.2500	5.776	3.2500	5.776	-3,00	5.076	5.976	-0.247	3.2500	5.776	-3,00	3.2500	5.776	3.6154	5.534
9+10.79	4.0302	6.138	1.201	3.2500	5.136	3.2500	5.136	-3,00	5.030	5.292	0.450	3.2500	5.136	-3,00	3.2500	5.136	3.6837	6.756
10	3.7914	6.078	0.812	3.2500	5.294	3.2500	5.294	-3,00	5.056	5.361	0.495	3.2500	5.294	-3,00	3.2500	5.294	3.7263	6.078
11	3.6428	6.121	0.859	3.2500	5.532	3.2500	5.532	-3,00	5.031	5.652	0.380	3.2500	5.532	-3,00	3.2500	5.532	3.7375	6.020
11+1.041	3.6528	6.267	0.615	3.2500	5.531	3.2500	5.531	-3,00	5.076	5.681	0.338	3.2500	5.531	-3,00	3.2500	5.531	3.6111	6.348
11+14.44	3.6597	6.330	0.615	3.2500	5.725	3.2500	5.725	-3,00	5.272	5.822	0.450	3.2500	5.725	-3,00	3.2500	5.725	3.6001	6.263
12	3.6544	6.402	0.601	3.2500	5.793	3.2500	5.793	-3,00	5.351	6.690	0.281	3.2500	5.793	-3,00	3.2500	5.793	3.6764	6.249
13	3.8972	6.545	0.611	3.2500	6.039	3.2500	6.039	-3,00	5.011	6.134	0.477	3.2500	6.039	-3,00	3.2500	6.039	3.6481	6.634
13+14.51	3.2532	6.842	0.527	3.2500	6.215	3.2500	6.215	-3,00	5.762	6.342	-0.420	3.2500	6.215	-3,00	3.2500	6.215	3.6225	6.810
14	3.8619	6.913	0.481	3.2500	6.496	3.2500	6.496	-3,00	5.771	6.543	0.528	3.2500	6.496	-3,00	3.2500	6.496	3.8336	7.317
14+14.60	3.9532	7.105	0.495	3.2500	6.655	3.2500	6.655	-3,00	5.703	6.793	0.453	3.2500	6.655	-3,00	3.2500	6.655	3.4405	6.293
15	3.6445	7.031	0.532	3.2500	6.935	3.2500	6.935	-3,00	5.751	7.036	0.315	3.2500	6.935	-3,00	3.2500	6.935	3.5393	7.359
16	3.9530	7.173	0.468	3.2500	7.117	3.2500	7.117	-3,00	7.776	7.414	0.381	3.2500	7.117	-3,00	3.2500	7.117	3.4150	
16+7.094	7.5308	7.827	0.421	3.2500	7.481	3.2500	7.481	-3,00	7.928	7.542	0.453	3.2500	7.481	-3,00	3.2500	7.481	7.6268	0.449
17	3.0823	8.102	6.559	3.2500	7.451	3.2500	7.451	-3,00	7.818	7.543	0.382	3.2500	7.451	-3,00	3.2500	7.451	7.6815	7.930
17+8.691	3.7710	8.248	0.702	3.2500	7.451	3.2500	7.451	-3,00	7.996	7.541	-0.459	3.2500	7.451	-3,00	3.2500	7.451	8.0372	6.681
18	3.7000	8.211	6.675	3.2500	7.839	3.2500	7.839	-3,00	8.187	7.633	0.354	3.2500	7.839	-3,00	3.2500	7.839	3.6587	8.143
19	3.8848	8.088	0.621	3.2500	7.688	3.2500	7.688	-3,00	8.213	7.783	0.450	3.2500	7.688	-3,00	3.2500	7.688	3.6154	8.234
19+2.661	3.7546	8.155	0.502	3.2500	7.451	3.2500	7.451	-3,00	7.093	7.542	0.456	3.2500	7.451	-3,00	3.2500	7.451	3.7611	8.167

S

Página 165 de 367

Rodovia CE-090 KM 01, n° 1076, Itambé


Caucaia/CE - CEP: 61600-970



**Secretaria Municipal
de Infraestrutura**

PONTE SÃO MIGUEL

ESTUDOS GEOTÉCNICOS



LAB. TEMASP - TECNOLOGIA DE MECÂNICA
DOS SOLOS E PAVIMENTAÇÃO

RELATÓRIO DE SONDAZENS

RUA ANA GONÇALVES, 05 - A - TAUAPÉ - CEP 80130-450 - FORTALEZA-CE
FONE: (85) 2023-8577 / 9957-4004 / 0670-9343
C.N.P.J 09.524.039/0001-82.

(Signature)



Secretaria Municipal
de Infraestrutura



ASSUNTO: sondagem à percussão do tipo SPT (Standard Penetration Test)

CLIENTE: Certare Engenharia e Consultoria Ltda

Fortaleza (ce) 21 de novembro de 2010

SUMÁRIO

SUMÁRIO.....	1-2
1. INTRODUÇÃO	1-3
2. MATERIAIS E MÉTODOS	1-3
2.2. SONDAZENS ROTATIVAS	1-3
3. APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS	2-4
4. CONSIDERAÇÕES FINAIS	3-5

José Sampaio Gomes
Engenheiro
CRUE/CE 0300
Assinatura: J.S.G.

J.S.G.

Página 167 de 367

Rodovia CE-090 KM 01, nº 1076, Itambé

Caucaia/CE - CEP: 61600-970



**Secretaria Municipal
de Infraestrutura**



Fortaleza - 21 de novembro 2019.

Certare Empreendimentos e Consultoria Ltda

Ora: Construção de uma ponte na rua São Carlos no Bairro São Miguel – Caucaia - CE

ASSUNTO: Sondagem à Percessão de Tipo SPT (Standard Penetration Test)

Prezados Senhores,

1 INTRODUÇÃO:

O presente relatório traz da apresentação dos resultados dos seguintes serviços de investigação geotécnica realizadas em ponta localizada na Rua São Carlos no bairro São Miguel, Caucaia- CE.

Sondagens rotativa mista BWG.

Os serviços foram realizados no período compreendido entre 04 de novembro de 2019 a 12 de novembro de 2019.

MATERIAIS E MÉTODOS:

- NBR 6484/1990 – Execução de sondagens de simples reconhecimento dos solos;
- NBR 9603 – sondagem a traço;
- NBR 7250/1992 – identificação e descrição de amostras do solo obtidas em sondagens de simples reconhecimento dos solos;

1.1 SONDAgens ROTATIVAS

Na execução das sondagens foram obedecidas as recomendações da norma NBR PRO 10207 – Sondagem de reconhecimento pelo método rotativo. Para a realização das sondagens rotativas utilizou-se uma corrente adensamentaria de diâmetro BWG, com 50 mm de diâmetro externo e 48 mm de diâmetro interno, açoizada a um barrilote simples. Para a perfuração dos furos foi utilizada uma máquina rotativa pneumática.

Para a extração das amostras utilizou-se o método de coluna dos resíduos obtidos nos barriletes em cada manobra. Os testemunhos foram devolutivamente condicionados e levados ao laboratório para classificação geológica, e os valores de penetragem de

Jornal Sondação Geotécnica 1-3
versão 1.0
versão 1.0
versão 1.0

X



Secretaria Municipal
de Infraestrutura



recuperação, número da poça do testemunho e índice RQD ("Rock Quality Designation") são apresentados nos perfis individuais de sondagem.

2 APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS

2.1 SONDAgens ROTATIVAS

No Tabela 1 é apresentada a identificação do furo, a profundidade na qual o nível de água foi encontraço na sondagem, a data da realização da sondagem, as coordenadas geográficas da sondagem.

Tabela 1 - Identificação e localização do furo de sondagem

FURO	NÍVEL D'ÁGUA (m)	DATA	COORDENADAS UTM	PROF. DO FURO (m)
SM-01	0,60	04/11/2019	064392619595747	14,60
SM-02	0,70	11/11/2019	064397019595744	14,70

São apresentados nos apêndices, o que com a localização dos furos de sondagem e o perfil individual de sondagem obtidos, no qual apresenta-se o valor da profundidade do furo.

Observa-se a partir das sondagens realizadas que o perfil de solo observado nas sondagens não tem variação de profundidade entre 2 e 8 metros sendo caracterizado como uma areia grossa pedregulhosa de cor cinza.

O perfil litológico obtido através das sondagens rotativas foi descrito como uma areia siltosa cinza (alteração de rocha), com profundidade inicial entre 8 e 11 metros.


O perfil litológico obtido através das sondagens rotativas foi descrito como um granito e migmatites do Pré-cambriano, com profundidade inicial entre 11 e 14 metros.

Anteprojeto das Fundações

Conforme item 6.4.2 da Norma NBR 6484 – Solos – Sondagens de Simples Reconhecimento com SFT, pelo fato de não se de nenhuma da subsolo chegou-se à seguinte conclusão:

- Adequações da sondagem SM 01 e SM02 Recomenda-se Fundação direta associada sobre estacas tipo Helice Comprida na profundidade de 11,0m

Tomás Souza Oliveira - 243
Engenheiro Civil
CEP 62700-000
E-mail: souzao243@gmail.com



**Secretaria Municipal
de Infraestrutura**



É prudente mencionar ainda que o anteprojeto das fundações da obra serve como indicativo de provável solução que deverá ser adotada fornecendo, portanto, indícios preliminares da ordem de grandezza dos custos de execução das fundações da obra, nunca devendo substituir o "PROJETO DAS FUNDAÇÕES" em que todos os requisitos do projeto deverão ser verificadas.

3° CONSIDERAÇÕES FINAIS:

Os resultados obtidos têm validade restrita às condições vigentes e procedimentos realizados.

Fortaleza (CE), 21 de novembro de 2018.

3-5

Página 170 de 367

Rodovia CE-090 KM 01, nº 1076, Itambé

Caucaia/CE - CEP: 61600-970




 certare
SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE


**Secretaria Municipal
de Infraestrutura**



Apêndice 1 – Perfis Individuais das Sondagens







**Secretaria Municipal
de Infraestrutura**

certare

Técnica

PERFIL INDIVIDUAL DE SONDAÇÃO NISTA

ANALISADOR: D₁₀ = 2 m²; D₅₀ = 1,80 m; Mínimo: 60 kg; Queda: 90cm

PERFIL: SPT-01 | DATA: 03/11/2018 | PESO: 60 kg | RECUPERAÇÃO: 80%

PORÇÕESÃO

Profund.	D ₁₀	D ₅₀	D ₁₀₀	N _{SPT}	Nível da Agua	CLASSE ESCRIÇÃO DO MATERIAL	Linha de sondagem	Média	SONDAÇÃO ROTATIVA	Nota - espessura cm
1,0	1	1	2	3	0,00	Arena com estrutura mediana e fina	0			10723941309932
2,0	4	4	6	5		Arena grossa com estrutura mediana e fina	0			
3,0	3	3	3	6		Arena grossa com estrutura mediana e fina	0			
4,0	8	13	22	35		Arena grossa com estrutura mediana e fina	0			
5,0	40M	—	—	29/4		Arena grossa com estrutura mediana e fina	0			
6,0	—	—	400	40/3		Arena grossa com estrutura mediana e fina	0			
7,0	45M	40M	—	29/4		Arena grossa com estrutura mediana e fina	0			
8,0	22/5	20/2	—	32/4		Arena grossa com estrutura mediana e fina	0			
9,0	40M	—	—	40/5		Arena grossa com estrutura mediana e fina	0			
10,0	—	—	35/7	35/7		Arena grossa com estrutura mediana e fina	0			
11,0	33/7	—	—	35/3		Arena grossa com estrutura mediana e fina	0			
12,0	—	—	—	—		Gravataí com estrutura perfeita	0			
13,0	—	—	—	—		Gravataí com estrutura perfeita	0			
14,0	—	—	—	—		Gravataí com estrutura perfeita	0			
							0 20 30 40 50 60 70 80			
OBRA/ACAO: Canal da Água (14 m sondagem)						RECUPERAÇÃO (%)				

END DA OBRA/RUA DO CANAL/LEÃO MIGUEL/CE/CAUCAIA/CE

ANALISADOR TERRAÇHI	PROF. CORREÇÃO	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA
DATA: 04/11/2018	TERMO: 03/11/2018	DATA: 04/11/2018



**Secretaria Municipal
de Infraestrutura**



PERFIL INDIVIDUAL DE SONDAÇÃO MISTA															
ANOTACAO: Diam = 31,25; Lix = 1,50;						Máxim 05 kg			QUEDA 75cm						
SONDAÇÃO			EXCAVAÇÃO			ESPAÇAMENTO			CANTO						
SPT-03			SPT-03			SPT-03			SPT-03						
PERCUSSÃO															
Profundidade (m)	1515	2015	2515	3015	3515	4015	4515	5015	5515	6015	6515	CLASSIFICAÇÃO DO MATERIAL	SONDAÇÃO ROTATIVA	Número de golpes/50 cm	Código de barras
												1.0			
2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
5,07	4507	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
7.0	4003	4003	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
8.0	2515	2515	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
9.0	30/0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
11.0	37/0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
13.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
14.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
DESSAÇÕES: O nível da Água foi enunciado 0,70m.												4 - 25	50	75	90
												REAPERTURA (%)			
END DA OBRA/RUA DO CANAL, SÃO MIGUEL, CAUCAIA, CE															
ANOTACAO TERZAGHI			PROF. DR. RENATO			PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA									
040156019			TRAMPO:			DATA:			03/11/2010		Nº ESP:		Janis Batista Almeida		
													CRED/CON: 144250 REGISTRO: 07035-2		



PREFEITURA DE
CAUCAIA

Secretaria Municipal
de Infraestrutura



Apêndice 2 – Documentação Fotográfica das Sondagens



2

Página 174 de 367

Rodovia CE-090 KM 01, nº 1076, Itambé

Caucaia/CE - CEP: 61600-970



Secretaria Municipal de Infraestrutura

A circular stamp with the number 1620 at the top and the word Visto at the bottom. The stamp is divided into four quadrants by a cross, with the words SEINFRA and AUTORA written along the inner border.




REGISTRO FOTOGRÁFICO

DE SONHAGEM MIGRA SÃO MIGUEL



SIA-2 lastend à SFT 04/11/2019




5.1.1 Coleta do material na amostrador

Junto Silla de Cuchos

Página 175 de 367

Rodovia CE-090 KM 01, nº 1076, Itambé

Caucaia/CE - CEP: 61600-970




**Secretaria Municipal
de Infraestrutura**


CETECIRE

Técnica

**REGISTRO FOTOGRÁFICO
DE SONDAGEM MISTA SÃO MIGUEL**



SM-1 Iniciando a obra 05/11/2019



SM-2 Boreia da sondagem no amostrador

José Silveira Guimarães
Engenheiro Civil
099-9999-9999
099-9999-9999

7

Página 176 de 367

Rodovia CE-090 KM 01, nº 1076, Itambé

Caucaia/CE - CEP: 61600-970



**Secretaria Municipal
de Infraestrutura**




REGISTRO FOTOGRÁFICO

DESONDAGEM NA PRAIA SÃO MIGUEL



SM-1 Nota 03/10/2019



Prefeitura Municipal de Caucaia
CIP/CE
CNPJ 23.355.000/0001-02

[Signature]

Página 177 de 367

Rodovia CE-090 KM 01, n° 1076, Itambé

Caucaia/CE - CEP: 61600-970



**Secretaria Municipal
de Infraestrutura**

ESTUDOS HIDROLÓGICOS



ESTUDOS HIDROLÓGICOS E HIDRÁULICOS

Estudos Hidrológicos e Hidráulicos – Ponte São Miguel


Fortaleza, novembro de 2019

7

Página 178 de 367

Rodovia CE-090 KM 01, nº 1076, Itambé

Caucaia/CE - CEP: 61600-970



certare

Estudos Hidrológicos e Hidráulicos - Ponte São Miguel

Escrivida
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
Visto

SUMÁRIO

LISTA DE FIGURAS	2
LISTA DE TABELAS	3
1 LOCALIZAÇÃO DA ÁREA EM ESTUDO	5
2 CARACTERIZAÇÃO CLIMATOLÓGICA	8
2.1 Principais Parâmetros	8
2.1.1 Temperatura	8
2.1.2 Umidade Relativa	9
2.1.3 Insolação Média	10
2.1.4 Nubulosidade	11
2.1.5 Precipitação Total	12
2.1.6 Evaporação total média	13
2.1.7 Evapotranspiração	14
2.1.8 Balanço Hídrico	15
3 CARACTERIZAÇÃO FÍSICA DA BACIA HIDROGRÁFICA	18
4 ESTUDO DE CHEIA	22
4.1 Introdução	22
4.2 Metodologia	22
4.3 Estudo de Chuvas Intensas	23
4.3.1 Método das Isozona (TORRICO, 1975)	24
4.3.2 Valores Extremos	26
4.3.3 Precipitação Efetiva	36
4.3.4 Hidrograma Unitário – SCS	37
5 ESTUDO HIDRÁULICO	40
5.1 Definição das Seções Transversais	40
5.2 Condições de Contorno da Modelagem com o HEC-RAS	41
5.2.1 Coeficiente de Manning	41
5.2.2 Decidividade do Trecho a Simular e Condições de Contorno	42
5.3 Resultados da Modelagem com o HEC-HAS	42



**Secretaria Municipal
de Infraestrutura**

Certare

Estudos hidrológicos e Hidráulicos - Ponte São Miguel



LISTA DE FIGURAS

Figura 2.1 - Temperaturas Médias Máximas, Mínimas e Compensadas.....	9
Figura 2.2 - Umidade Relativa Média.....	10
Figura 2.3 - Insolação total média.....	11
Figura 2.4 - Nobulosidade.....	12
Figura 2.5 - Distribuição temporal da precipitação.....	13
Figura 2.6 - Evaporação total média.....	14
Figura 2.7 - Balanço Hídrico.....	15
Figura 2.8 - Altimetria da Bacia.....	20
Figura 4.1 - Método das Isozones de Taborga.....	25
Figura 4.2 - Variação da precipitação anual do posto Caucaia.....	26
Figura 4.3 - Abacô de desagregação da chuva diária.....	31
Figura 4.4 - Histograma para o Período de Retorno de 25 anos.....	33
Figura 4.5 - Histograma para o Período de Retorno de 50 anos.....	34
Figura 4.6 - Histograma para o Período de Retorno de 100 anos.....	34
Figura 5.1 - Lâmina d'água da seção imediatamente a montante da ponte – Vazão de Projeto com TR = 100 anos.....	44
Figura 5.2 - Lâmina d'água da seção imediatamente a jusante da ponte – Vazão de Projeto com TR = 100 anos.....	45
Figura 5.3 – Curva chave da seção imediatamente a montante da ponte – Vazão de Projeto com TR = 100 anos.....	46
Figura 5.4 - Curva chave da seção imediatamente a jusante da ponte – Vazão de Projeto com TR = 100 anos.....	47



**Secretaria Municipal
de Infraestrutura**



Estudos Hidrológicos e Hidráulicos – Ponte São Miguel

1 – LOCALIZAÇÃO DA ÁREA EM ESTUDO

4

SP

Página 181 de 367

Rodovia CE-090 KM 01, n° 1076, Itambé
Caucaia/CE - CEP: 61600-970



certare

**Secretaria Municipal
de Infraestrutura**



Estudos Hidrológicos e Hidráulicos – Ponte São Miguel

1 LOCALIZAÇÃO DA ÁREA EM ESTUDO

O presente relatório apresenta os estudos hidrológicos e hidráulicos desenvolvidos para determinação das lâminas d'água máximas sob a ponte São Miguel, projetadas para permitir uma travessia no município de Caucaia.

A ponte São Miguel (Coordenadas UTM X = 543.859 e Y = 9.585.705), permitirá a travessia do Rio São Miguel, interligando as ruas Suécia e São Lucas. A Figura 1.1 apresenta o mapa de localização da estrutura proposta.

Os estudos iniciaram-se com a caracterização climática da área, tendo-se coletado e analisado informações de estações próximas.

Em seguida, nos estudos pluviométricos, coletaram-se as informações das estações próximas à região. Foram elaborados os estudos de caracterização do regime pluviométrico e de chuvas intensas a partir dos dados de chuvas analisados.

No capítulo seguinte, são apresentados os estudos de cheia afuente às seções da ponte São Miguel. Devido à ausência de dados observados, utilizou-se metodologia baseada no método do SOS (Soil Conservation Service).

Por fim, é apresentado o estudo hidráulico, simulando o comportamento das vazões ao passar pelas seções livres da ponte, determinando assim, a altura da lâmina d'água máximas.



 certare
Sistemas e Serviços

Estudos Hidrológicos e Hidráulicos – Ponte São Miguel

**Secretaria Municipal
de Infraestrutura**



Figura 1.1 – Mapa de Localização

 certare

Estudos Hidrológicos e Hidráulicos – Ponte São Miguel

2 – CARACTERIZAÇÃO CLIMATOLÓGICA

7

Página 183 de 367

Rodovia CE-090 KM 01, n° 1076, Itambé

Caucaia/CE - CEP: 61600-970



**Secretaria Municipal
de Infraestrutura**

certare

jeanica

Estudos Hidrológicos e Hidráulicos – Ponto São Miguel

2 CARACTERIZAÇÃO CLIMATOLÓGICA

A abordagem da climatologia visa caracterizar a área de implantação da ponte São Miguel, descrita anteriormente, nos seus mais variados elementos hidrometeorológicos. Para caracterizar a hidroclimatologia da região foram consideradas representativas a plataforma de coleta de dados (PCD) localizada no município de Fortaleza e a estação hidrometeorológica de Fortaleza, situada no município homônimo, uma vez que este município possui características hidrometeorológicas semelhantes à região de interesse. A caracterização hidrometeorológica da zona será feita utilizando-se os dados fornecidos pelo INMET (1992), os quais foram obtidos a partir do monitoramento das variáveis de interesse durante os anos de 1961 a 1990 em conjunto com os dados obtidos na plataforma de coleta de dados supracitada.

2.1 Principais Parâmetros

2.1.1 Temperatura

A distribuição temporal de temperaturas diárias mostra pequenas variações para três pontos discretos de monitoramento realizadas às 12:00, 18:00 e 24:00 do tempo de meiodia de Greenwich – TMG, sendo tais flutuações processadas sob uma visão contínua no tempo, com pequenos gradientes.

A temperatura média compensada é obtida por ponderação entre as temperaturas observadas na estação meteorológica, fazendo-se uso da fórmula estabelecida pela Organização Meteorológica Mundial -OMM:

$$T_{\text{comp}} = \frac{T_{12} + 2.T_{24} + T_{\text{MAX}} + T_{\text{MIN}}}{5}$$

Em que:

Tcomp = Temperatura média compensada;

T12 = Temperatura observada às 12:00 TMG;

T24 = Temperatura observada às 24h00min TMG;

TMAX = Temperatura máxima do dia;

TMIN = Temperatura mínima do dia.

A temperatura média compensada apresenta uma pequena variação de 1,6 °C, isso para os meses de julho (25,7 °C) e janeiro e dezembro (27,3 °C). As médias máximas e médias mínimas extremas ocorrem, respectivamente, nos meses de


8

7

Página 184 de 367

Rodovia CE-090 KM 01, nº 1076, Itambé

Caucaia/CE - CEP: 61600-970



**Secretaria Municipal
de Infraestrutura**



Estudos Hidrológicos e Hidráulicos - Ponte São Miguel

novembro e dezembro ($30,7^{\circ}\text{C}$) e julho ($22,1^{\circ}\text{C}$), conforme se observa na Tabela 2.1 e na Figura 2.1.

Tabela 2.1 - Temperaturas Médias Máximas, Mínimas e Compensadas ($^{\circ}\text{C}$).

Mês	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
Máxima	30,5	30,1	29,7	29,7	29,1	29,6	29,5	29,1	29,2	30,5	30,7	30,7
Comp.	27,3	26,7	26,3	26,5	26,3	25,9	25,7	26,1	26,6	27,0	27,2	27,3
Mínima	24,7	23,2	23,8	23,4	23,4	22,1	21,8	22,8	23,4	24,5	24,4	24,6

FONTE: INMET (1992)





Figura 2.1 - Temperaturas Médias Máximas, Mínimas e Compensadas.

2.1.2. Umidade Relativa

A umidade relativa média possui uma variação máxima de 12% ocorrida entre os meses de abril (85%) e outubro (73%), como pode ser verificado na Tabela 2.2 e na Figura 2.2.



certare

Estudos Hidrológicos e Hidráulicos – Parque São Miguel

Educa

Tabela 2.2 - Unidade Relativa Média.

Mês	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DEZ
%	76,0	76,0	85,0	85,0	82,0	80,0	80,0	75,0	74,0	73,0	74,0	76,0

FONTE: INMET (1992)





Figura 2.2 - Unidade Relativa Média.

Os índices de umidade relativa medida resultam de uma composição de efeitos climatológicos, levando-se em consideração a pluviometria a qual é o principal componente do fenômeno.

2.1.3 Insolação Média:

A Tabela 2.3 e a Figura 2.3 mostram, respectivamente, o número de horas médio de exposição solar e sua distribuição mensal. Em termos médios anuais têm-se 2.476 horas de exposição, podendo-se concluir que cerca de 57% dos dias do ano possuem incidência solar direta (admitindo-se que o dia está composto por 12 horas de luz diurna e 12 horas de luz noturna). Durante o trimestre setembro/outubro/novembro



certare

Estudos Hidrológicos e Hidráulicos – Ponte São Miguel

ocorrem os maiores valores de horas de insolação, ao passo que os menores valores ocorrem no trimestre favoreiro/março/abril. O mês de outubro apresenta o maior índice de insolação (296 horas) e o mês de março o menor (148 horas).

Tabela 2.3 - Insolação Média.

Mês	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
Horas	216,0	175,0	148,0	153,0	209,0	240,0	268,0	169,0	283,0	296,0	283,0	257,0

FONTE: INMET (1992)




Figura 2.3 - Insolação total média.

2.1.4 Nebulosidade

Segundo os dados utilizados, a região apresenta uma variação máxima na nebulosidade de 4,0, sendo março e abril os meses de maior índice de nebulosidade (7,0) e o de menor agosto (3,0). Esta variável é avaliada por um fator adimensional que varia de 0 a 10. A Tabela 2.4 e a Figura 2.4 permitem observar a variação temporal desta variável.

(Signature)



**Secretaria Municipal
de Infraestrutura**



Estudos Hidrológicos e Hidrometeorológicos - Ponta São Miguel

Tabela 2.4 - Nebulosidade.

Mês	JAN	FEV	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DEZ
B-10	6.	6.	7.	7.	6.	5.	4.	3.	4.	3.	5.	5.

FONTE: INMET (1992)




Figura 2.4 - Nebulosidade.

2.1.5 Precipitação Total

A precipitação total anual média observada na região é de 976,6 mm, obtida a partir dos dados pluviométricos do posto Cascavel (2883256). O trimestre mais chuvoso é Fevereiro/março/abril com 31% do total e o trimestre menos chuvoso é agosto/septembro/outubro em que precipita menos de 3% do total anual. O mês mais chuvoso é março (24% do total anual) e no mês de outubro ocorre o menor índice de precipitação (3,9mm). A distribuição temporal da precipitação é apresentada na Tabela 2.5 e na Figura 2.5.



certare

Estudos Hidrológicos e Hidráulicos – Ponte São Miguel

Tabela 2.5 - Distribuição temporal da precipitação.

Mês	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
mm	99,6	137,9	231,3	223,4	127,7	76,7	24,4	9,9	8,8	3,9	4,6	29,5




Figura 2.5 - Distribuição temporal da precipitação.

2.1.6. Evaporação total média:

A evaporação média anual na estação de Fortaleza - CE, medida em tanque-tipo classe "A" foi de 1.468,0mm, distribuída ao longo dos meses conforme demonstra a Tabela 2.6 e a Figura 2.6.

Tabela 2.6 - Evaporação total média.

Mês	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
mm	120,0	96,0	72,0	60,0	65,0	95,0	138,0	152,0	167,0	173,0	160,0	154,0

FONTE: INMET (1992)

O trimestre que apresenta os maiores valores de evaporação corresponde a setembro/outubro/novembro, ocorrendo o máximo em outubro (173 mm). O trimestre



Técnica

Certare

Estudos Hidrológicos e Hidráulicos – Ponte São Miguel

março/abril/maiô possui o menor índice de evaporação, ocorrendo o mínimo em abril com 68 mm. Deve-se ressaltar, entretanto, que na adoção destes valores como representativos da evaporação em açudes, devem-se multiplicar estes valores por um coeficiente de correção que varia entre 0,70 e 0,80.




Figura 2.6 - Evaporação total média.

2.1.7 Evapotranspiração

A tabela 1.7 representa a evapotranspiração potencial mensal, obtida através da Hargreaves, totalizando 1563,1mm. A Figura 1.7 confronta os valores da tabela 1.7 com os valores da precipitação média tabelados na tabela 1.7. Percebe-se, como característica, a ocorrência de déficit hídrico em quase todo o ano, com exceção dos meses março e abril.



**Secretaria Municipal
de Infraestrutura**



Estudos Hidrológicos e Hidráulicos - Ponta São Miguel

Tabela 2.7 - Evapotranspiração potencial.

Mês	JAN	FEV	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
mm	143,9	126,4	119,1	105,7	110,0	105,9	111,2	135,2	145,1	169,5	151,7	149,4




Figura 2.7 - Balanço Hídrico.

2.1.8 Balanço Hídrico

O balanço hídrico climático (BHC) permite estimar as disponibilidades de água no solo para as plantas. O BHC baseia-se na aplicação do princípio da conservação da massa através de um volume de controle com uma capacidade finita de armazenamento. A aplicação do BHC permite conhecer a magnitude dos volumes (ou fôlindos) de água transferidos entre cada uma das variáveis que compõe esse balanço. Essas variáveis são a precipitação pluvial, o déficit hídrico, a evapotranspiração potencial, a variação no armazenamento de água no solo e o excesso hídrico. Este princípio é a base do balanço hídrico, concebido por Thornthwaite & Mather (1955), e



PREFEITURA DE
CAUCAIA

Secretaria Municipal
de Infraestrutura



Estudos Hidrológicos e Hidráulicos - Ponte São Miguel

tem sido utilizado amplamente quando não se dispõe de muitos dados para realizar um estudo mais apurado.

Aplicando-se a metodologia do balanço hidrônico para a região em questão e supondo-se uma capacidade de armazenamento de 100 mm, obtém-se a Tabela 2.8:

Tabela 2.8 - Balanço Hídrico segundo Thornthwaite & Mather.

L	M	T	P	R	ETP	DEF	ARM	ALT	ETR	DEF	EXC
1980											
Janeiro	26	25,20	200,42	12,72	152,21	48,21	-124,02	0,04	-0,22	100,03	24,10
Fevereiro	26	26,70	221,82	12,14	139,17	71,03	-32,04	71,07	71,03	120,17	0,00
Março	26	24,30	210,03	12,07	129,31	87,42	0,00	100,00	28,13	119,31	0,00
Abril	26	20,20	212,00	11,97	120,62	170,27	0,00	100,00	0,00	131,62	0,00
Mai	26	20,30	220,02	11,85	123,70	65,55	0,00	100,00	0,00	111,20	0,00
Junho	26	25,00	245,00	11,82	121,03	34,03	-21,03	12,32	-28,57	166,67	4,35
Julho	31	25,10	49,00	11,67	121,25	61,25	-12,25	50,31	-10,12	21,62	0,00
Agosto	31	26,10	58,00	11,62	120,10	119,10	-25,00	0,00	-22,00	22,00	0,00
Setembro	30	25,60	12,00	11,53	125,12	125,12	-300,52	2,63	7,05	17,00	111,47
Outubro	31	25,00	12,00	12,03	148,87	128,87	-120,46	0,71	-3,12	32,12	134,43
Novembro	30	27,20	22,04	12,02	149,25	100,25	-224,71	0,10	4,80	20,50	125,14
Dezembro	31	27,30	50,00	12,14	157,10	100,10	-37,00	0,07	-0,13	50,13	177,03
Total		315,70	1312,00	144,61	1046,32	274,53	-304,47	0,00	100,00	594,12	429,72
Média		26,21	114,33	12,02	137,20	33,57	40,05	60,19	27,07	34,74	

Em que T é a temperatura, P a precipitação, ETP a evapotranspiração potencial, ARM a lámina de água armazenada, ETR é evapotranspiração real, DEF o déficit de água no solo e EXC a lámina excedente de água no solo.



 certare
SISTEMAS INSTITUCIONAIS

Estudos Hidrológicos e Hídricos - Ponta São Miguel

Secretaria Municipal
de Infraestrutura



TECNICA

3 – CARACTERIZAÇÃO FÍSICA DA BÁCIA HIDROGRÁFICA

17



Página 193 de 367

Rodovia CE-090 KM 01, n° 1076, Itambé

Caucaia/CE - CEP: 61600-970



certare

Técnica

Estudos Hidrológicos e Hídricos - Ponte São Miguel

3 CARACTERIZAÇÃO FÍSICA DA BACIA HIDROGRÁFICA

A bacia hidrográfica na seção da Ponte São Miguel tem 16,5 km², um perímetro de 21,2 km, uma declividade média de 5,0 m/km e um comprimento do curso principal de 8,1 km.

A forma desta bacia pode agora ser caracterizada utilizando estes dados. A forma de uma bacia hidrográfica é importante, pois afeta o tempo de concentração, ou seja, o tempo do início da precipitação para que toda a bacia contribua no seu exutório, podendo assim servir como um indicativo de tendência para enchentes de uma bacia. Bacias pequenas variam muito de formato, dependendo da estrutura geológica da região.

Vários índices podem ser utilizados para determinar a forma de bacias, procurando-a relacioná-la com formas geométricas conhecidas. O fator de compacidade a relaciona com o círculo, enquanto o fator de forma com o retângulo.

Assim, a bacia da Ponte São Miguel pode ser caracterizada por estes índices calculados da seguinte forma:

$$k_c = \frac{P}{2\pi\sqrt{A}}$$

Fator de compacidade

$$k_f = \frac{A}{L^2}$$

Fator de forma

Em que A é a área, P o perímetro e L o comprimento do curso principal da bacia de interesse. Para a bacia da ponte São Miguel, tem-se que A = 16,5 km², P = 21,2 km e L = 8,1 km, o que resulta em um fator de forma (k_f) de 0,25 e um fator de compacidade (k_c) de 1,47.

Um fator de compacidade próximo a 1 corresponderia a uma bacia circular, e, se outros fatores forem iguais, uma bacia com este índice próximo a 1 teria uma tendência mais acentuada a maiores enchentes. O fator de compacidade da bacia da Ponte São Miguel não é tão próximo de 1, o que indica uma bacia não está muito sujeita a enchentes.

Um fator de forma baixo indica que uma bacia é menos sujeita a enchentes que outra de mesmo tamanho, porém com maior fator de forma. Isso se deve ao fato de que uma bacia estreita e longa, com baixo k_f, há menos possibilidade de ocorrência de



PREFEITURA DE
CAUCAIA

Secretaria Municipal
de Infraestrutura




Estudos Hidrológicos e Hidráulicos – Ponte São Miguel

chuvas intensas cobrindo simultaneamente toda sua extensão, além de se afastar da condição de bacia circular onde o tributário do curso principal contribuem em um único ponto. O fator de forma para a bacia da Ponte São Miguel é baixo, o que ratifica a tendência do fator de compacidade, bacias não muito sujeitas a enchentes. A Figura 2.1 mostra a bacia da Ponte São Miguel e sua altimetria.



**Secretaria Municipal
de Infraestrutura**



Estudos Hidrológicos e Hidráulicos - Ponte São Miguel


Figura 3.1 – Altimetria da Bacia.

20

Página 196 de 367

Rodovia CE-090 KM 01, n° 1076, Itambé

Caucaia/CE - CEP: 61600-970



 certare
Consultoria e Pesquisa

Estudos Hidrológicos e Hidráulicos - Ponte São Miguel

**Secretaria Municipal
de Infraestrutura**



Figura 3.1 - Altimetria da Bacia.

20

 certare
Consultoria e Pesquisa

Estudos Hidrológicos e Hidráulicos - Ponte São Miguel

 certare
Consultoria e Pesquisa


4 - ESTUDO DE CHEIA

21



Página 197 de 367

Rodovia CE-090 KM 01, nº 1076, Itambé
Caucaia/CE - CEP: 61600-970



4 ESTUDO DE CHEIA

4.1 Introdução

A determinação da cheia de projeto para dimensionamento do vedado curvo pode ser realizada com base em dados históricos de vazão (métodos diretos) e com base na precipitação (métodos indiretos), estando em ambos os casos associados a um risco previamente escolhido. Dentre da escassez de registros históricos de vazões, é mais usual a determinação do hidrograma de projeto com base na precipitação.

O estudo da cheia de projeto é de fundamental importância para a segurança e economia de estruturas hidráulicas, podendo o hidrograma de projeto estar baseado em:


- PMP (precipitação máxima provável) para projetos de importantes obras hidráulicas;
- Cheia padrão para obras hidráulicas de risco intermediário;
- Precipitações associadas a um risco ou probabilidade de ocorrência.

Deve-se deixar claro que o hidrograma de projeto resultante não terá vazão e volume com o mesmo risco, sendo que o risco associado está relacionado com a precipitação escolhida, o que não necessariamente é o mesmo risco da vazão ou do volume resultante. Assim, não é correto referir-se à cheia associada ao hidrograma de projeto com T anos de período de retorno como sendo a cheia centenária ($T = 100$ milénio) ($T = 1.000$) etc..

4.2 Metodologia

Os métodos estatísticos da obtenção de vazões máximas que utilizam séries históricas de vazões observadas, procedimento comum para bacias naturais, não podem ser aplicados pela escassez de dados ou, ainda, pela sua inexistência. Esta falta de dados dos eventos nas bacias a serem estudadas indicou a escolha de métodos de transformação chuva-depósito como metodologia a ser adotada.

A metodologia procura descrever as diversas hipóteses de cálculo da cheia de projeto: a escolha da chuva de projeto, o hidrograma utilizado, a definição da precipitação efetiva, o hidrograma da cheia na bacia e, por fim, o seu amortecimento no



Secretaria Municipal
de Infraestrutura



certare

Estudos Hidrológicos e Hidráulicos - Ponte São Miguel

sangradouro. A ferramenta a ser utilizada para a implementação desta metodologia será o programa HEC-HMS.

As relações chuva-delívio para a bacia da ponte São Miguel será estabelecida utilizando-se o modelo HEC-HMS, um modelo projetado para simular o escoamento superficial em uma bacia, sendo esta representada como um sistema de componentes hidrológicos e hidráulicos. Para as bacias serão estudadas as suas respostas aos hidrogramas de projeto correspondentes a 100, 1.000 e 10.000 anos (T_r = tempo de retorno).

O modelo HEC-HMS permite o uso de várias metodologias para determinação da chuva efetiva, simulação do escoamento superficial em bacia (overland flow) e propagação do escoamento em canais e reservatórios. No caso da bacia em estudo, diante dos dados disponíveis, serão adotados os seguintes:

- Método Curva-Número (Soil Conservation Service) na determinação da chuva efetiva;
- Método do Soil Conservation Service na determinação do hidrograma unitário sintético - Escoamento Superficial na bacia (overland flow);
- Método de Puls para propagação do escoamento em reservatórios.


4.3 Estudo de Chuvas Intensas

Na análise hidrológica de prováveis obras hidráulicas, os eventos de baixa frequência assumem uma importância maior com relação aos de alta. Aqui foram utilizadas séries anuais de máximos diárias escolhidos entre os "n" maiores valores disponíveis na série histórica.

Para projetos de obras hidráulicas, em geral, é importante a caracterização do regime pluviométrico em intervalos de tempo inferiores à 24 horas. A definição da vazão de projeto, por exemplo, de canais integrantes da rede de drenagem, obras d'arts, está vinculada à determinação da relação precipitação-duração-frequência.

Na área em estudo não existem registros de pluviôgrafos, sendo que o aparelho mais comum nas estações pluviométricas é o pluviômetro, que é capaz de registrar a "precipitação-de-1-dia". Isto impossibilita o uso da metodologia convencional, na qual, a partir de chuvas intensas de várias durações registradas em pluviogramas, estabelece-

US ARMY CORPS OF ENGINEERS - HYDROLOGIC ENGINEERING CENTER



**Secretaria Municipal
de Infraestrutura**

certare



Estudos Hidrológicos e Relacionados - Ponte São Miguel

se uma equação que relaciona intensidade-duração-frequência para a área de representatividade do aparelho.

Como alternativa ao método tradicional (através de pluviôgrafos), têm-se o Método das Relações das Durações e o Método das Isozonas. O estudo realizado considerou o Método das Isozonas.

4.3.1 Método das Isozonas (TORRICO, 1975)²

Este método consiste na desagregação da chuva de 1 dia em 24 horas e a partir desta em durações menores.

A desagregação da chuva de 24 horas em chuvas de intervalos de tempo de menor duração consiste nas seguintes etapas de cálculo:

- Multiplicar a chuva de um dia de duração por 1,10 para obter-se a chuva pontual de 24 horas;
- Determinar a Isozona onde está localizado o centro de gravidade da bacia hidrográfica;
- Estimar, para os diferentes períodos de retorno, a chuva de 1 hora de duração a partir da chuva de 24 horas, através da multiplicação pelo fator R_{th} ;
- Plotar os valores P_{24h} e P_{1h} em papel probabilístico para obter as chuvas de durações intermediárias.

²TORRICO, J.T., 1975. PRÁTICAS HIDROLÓGICAS. 2a Ed., TRÂNSCOM, RIO DE JANEIRO.



**Secretaria Municipal
de Infraestrutura**



PROJETO DE ILUMINACÃO



1. PROJETO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

O presente memorial descritivo é composto pelo projeto de instalações elétricas da Urbanização da Intervenção em questão e de seu detalhamento. Tratando-se do projeto de Iluminação Pública da Ponte do São Miguel abrangendo as instalações e locações da iluminação pública da área a receber a requalificação.

As referências normativas usadas na elaboração do projeto de instalações elétricas do galpão foram:

1. NBR 5101, Iluminação Pública - Procedimento;
2. NBR 5123, Rele Fotelétrico e Tomada para Iluminação - Especificação e Método de Ensaios;
3. NBR 5410/2004 - Instalações elétricas de baixa tensão;
4. PE-030/2015 R-01 da Coelce

1. ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Todos os materiais devem estar em conformidade com a norma ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas). Os equipamentos elétricos devem atender as normas da concessionária de energia elétrica, neste caso a ENEE.

A iluminação é composta de postes de Concreto com a seguinte especificação:

Rede: Aérea
Luminária 2 pétalas
Poste: Padrão de concreto circular H=12m
Altura livre: 10,20m
Lâmpada vapor metálico de 400w
Potência total Projeto: 2000W

2. INFRAESTRUTURA

A instalação da fiação dos circuitos de iluminação será feita por meio aéreo, as quais partindo do ramal de iluminação pública da concessionária.

1



PREFEITURA DE
CAUCAIA

**Secretaria Municipal
de Infraestrutura**

certare
SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO

Técnica

3. PADRÃO DE CORES DOS FIOS E CABOS

Adotar para a execução desse projeto o seguinte padrão de cores:

1. Vermelho: Fase;
2. Preto: Neutro;
3. Verde: Terra.


4. DIMENSIONAMENTO DOS CIRCUITOS

Os circuitos foram dimensionados de acordo com a capacidade de condução dos condutores. Porém, o dimensionamento inicial não atendeu devido à queda de tensão acentuada devido ao comprimento dos circuitos. A queda de tensão admissível foi fixada em 4%.

Logo, todos os circuitos foram redimensionados de modo a utilizar uma fiação de alimentação de bitola equivalente para atender à queda de tensão mínima estipulada. A queda de tensão foi calculada usando a Lei de Ohm e as leis de Lei de Kirchhoff.

Não foi previsto nenhum disjuntor diferencial residual já que todo o projeto se trata de circuitos de iluminação. Porém, a instalação de tais dispositivos pode ser feita sem contraindicativos.

O fator de potência e o fator de demanda de todos os circuitos foram adotados conforme experiência técnica prática do projetista seguindo as normas vigentes tendo como objetivo ficar próximo a 1, já que serão ligados ao mesmo tempo.



**Secretaria Municipal
de Infraestrutura**



certare

técnica

1. PROJETO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

Constam no presente Caderno de Especificações, as informações complementares aos desenhos referentes ao projeto executivo de Iluminação Pública.

O fornecimento de energia elétrica em baixa tensão será partir da rede de IP (Iluminação Pública) existente através de rede aérea com cabos de Cabos de Alumínio com isolamento XLPE conforme especificação fornecida pela concessionária e bitola calculada pelo projetista, o qual irá energizar as luminárias conforme especificado em planta.

1.1. Entrada de energia

O abastecimento de energia elétrica será feito pela ENEL na tensão secundária 380/220V – 2 fios (Fase + neutro) na frequência de 60Hz. O ramal de entrada será composto de 3 cabos trifófares, energizando as luminárias especificadas em planta.

1.2. Medição

Será feita em baixa tensão e dentro das normas e padrões da ENEL, obedecendo às recomendações da ABNT.

Somente podem ser instaladas as caixas que atendam a Especificação Técnica da ENEL e possuam número de registro, certificados pela ENEL.

Quaisquer outros tipos de caixa, quanto a dimensões e material de fabricação, somente podem ser instalados após prévia autorização da ENEL.

1.3. Condutores Utilizados

- Cabo de alumínio (Fase + Neutro+Terra), meio duto, classe 2, possuir classe de tensão de 0,6/1kV, material isolante com temperatura de operação de 90 °C CONFORME PADRÃO DE ESTRUTURA PE-030/2015-R-01 DA COELCE

1.4. Conectores Padronizados

A conexão entre os condutores da rede de distribuição de baixa tensão e os condutores da instalação de iluminação pública, deve ser realizada com os seguintes tipos de conectores, o conector perfurante deve ser utilizado na rede de distribuição de baixa tensão com condutores multiplexados, conforme desenho 710.53 do padrão de material pm -01 da enel.

1.5. Luminárias padronizadas

As luminárias devem atender integralmente aos desenhos 600.40 e 600.50 do pm -01 da enel e possuir as características técnicas básicas descritas abaixo:



**Secretaria Municipal
de Infraestrutura**



a) devem ser fechadas, com grau de proteção ip 65, com equipamentos auxiliares incorporados, e com difusor em policarbonato transparente resistente ao impacto e aos raios ultravioletas;

b) o corpo da luminária deve ser em alumínio fundido ou injetado, com espessura mínima de 2mm.

Os demais materiais metálicos devem ser resistentes à corrosão, como: aço inox, alumínio, bronze, latão, etc.

c) a luminária com comando individual deve possuir base para rele fotoeletônico;

d) a luminária deve possuir alojamento cilíndrico para fixação no braço metálico.

1.6. Rele fotoeletônico

Base de montagem deve ser de material electricamente isolante e fixada, de forma que permita a sua remoção sem ser danificada.

Os contatos de encaixe devem ser de latão, estanhados, eletróticamente e fixados rigidamente à base de montagem.

A tampa deve ser de material electricamente isolante, estabilizado contra efeito de radiação ultravioleta e resistente ao impacto e às intempéries.

O rele deve possuir grau de proteção ip 67. Quando a luminária não possui base para rele fotoeletônico, este deve ser fixado em uma base, conforme o desenho 804.02 do pm-D1 da enel.

Os reles fotoeletônicos do tipo nf devem ser do tipo que mantém a lâmpada, desligada caso ocorra faísca no mesmo (fall-off).

1.7. Reator

Os reatores externos e subterrâneos devem possuir involucro com espessura mínima de 1,2mm e os reatores internos ou integrados devem possuir involucro com espessura mínima de 0,7mm.

Quando em posição normal de uso externo, o involucro do reator não pode apresentar cavidade ou reentrância que permita o acúmulo de água.

O involucro, quando em chapa de aço com baixo teor de carbono, deve apresentar tratamento anticorrosivo.

16 02 2013 10:02 - A / Trecho 01 U / 2 11 10 0 0 104 1105 1106

Bairro de Palma, Fortaleza CE Brasil

www.certare.com.br
GMail: certare.com.br



**Secretaria Municipal
de Infraestrutura**



certare
engenharia e consultoria



Os fatores externos devem ser providos de condutores e os fatores internos devem possuir blocos de conexão ou condutores para as conexões com a rede de distribuição e a lâmpada.

Os capacitores e ignitores devem ser de fácil remoção e substituição.

1.8 Execução da Instalação

A execução da instalação deverá ser acompanhada por um profissional com formação em Engenharia Elétrica, sendo que este profissional deve ser registrado no Conselho Regional de Engenharia, o CREA.

A execução da obra deve seguir as seguintes etapas:

- Primeiramente deverá ser localizado e demarcado os pontos de iluminação Pública que deverão ser instalados, conforme distribuídos na planta em anexo;
- Construção da base para sustentar o poste;
- Concretar a base dos postes com o chumbador;
- Espera 24 h para a cura do concreto da base do poste;
- Montagem das luminárias no topo do poste, montar as luminárias no poste com o poste deitado;
- Fixar o poste na base já concretada;
- Passar a fiação elétrica conforme especificado em projeto;
- Fazer a recomposição da isolação dos condutores que tiveram a sua isolação comprometida;
- Testar se todas as luminárias estão funcionando adequadamente;
- Medir a corrente dos circuitos para verificar se estão de acordo com a corrente do projeto.

1.9 CONSIDERAÇÕES:

• Após a execução deste projeto, recomendamos que sejam seguidos os bons Preceitos de manutenção indicados a seguir:

- a) o valor da tensão elétrica de alimentação deverá estar próximo à nominal (220 volts);
- b) as lâmpadas depreciadas deverão ser substituídas em períodos regulares;



+55 85 3231 0962 Av. Tristeza 1100 - Centro, 1105, 1106
Bairro de Fátima - Fortaleza - CE - Brasil www.certare.com.br contato@certare.com.br



**Secretaria Municipal
de Infraestrutura**

certare
Ingeniería e Infraestructura

Técnica





PREFEITURA DE
CAUCAIA


Secretaria Municipal
de Infraestrutura



MEMORIAL DESCRIPTIVO

MEMORIAL DESCRIPTIVO

PONTE DO SÃO MIGUEL



CAUCAIA



certaré



Técnica

[Handwritten signature]

Página 227 de 367

Rodovia CE-090 KM 01, n° 1076, Itambé

Caucaia/CE - CEP: 61600-970



certare

PREFEITURA DE
CAUCAIA

Secretaria Municipal
de Infraestrutura



ÍNDICE

1 - APRESENTAÇÃO	1
2 - MAPA DE SITUAÇÃO	2
3 - ESTUDOS DE TRÂNSITO	3
3.1 - INTRODUÇÃO	3
4 - ESTUDOS TOPOGRÁFICOS	10
4.1 - INTRODUÇÃO	11
4.2 - EQUIPAMENTOS UTILIZADOS	11
4.3 - SERVIÇOS EXECUTADOS	11
4.4 - APRESENTAÇÃO DO ESTUDO	12
5 - ESTUDOS HIDROLÓGICOS	13
5.1 - INTRODUÇÃO	14
6 - ESTUDOS GEOTÉCNICOS	15
6.1 - INTRODUÇÃO	16
6.2 - SERVIÇOS GEOTÉCNICOS EXECUTADOS	16
6.3 - APRESENTAÇÃO	16
7 - PROJETO GEOMÉTRICO	17
7.1 - INTRODUÇÃO	18
7.2 - TRACADO PROJETADO	18
7.3 - APRESENTAÇÃO	19
8 - PROJETO DE TERRAPLENAGEM	19
8.1 - INTRODUÇÃO	20
8.2 - CRITÉRIOS DE EXECUÇÃO	20
8.3 - SEÇÕES TRANSVERSAIS TIPO E TALLIDES	20
8.4 - CUBAÇÃO DOS VOLUMES	21
9 - PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO	22
9.1 - INTRODUÇÃO	23
9.2 - CONCEPÇÃO DE PROJETO	23
9.3 - CONCEPÇÃO DO PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO	23
9.4 - DEFINIÇÃO DOS MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS NAS CAMADAS DO PAVIMENTO	23
10 - PROJETO DE DRENAGEM	24
10.1 - INTRODUÇÃO	24
10.2 - METODOLOGIA	24
11 - PROJETO DE SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA VIÁRIA	25
11.1 - INTRODUÇÃO	26
11.2 - SINALIZAÇÃO VERTICAL	26
11.3 - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL	26
11.4 - APRESENTAÇÃO	26
12 - PROJETO DE OBRAS COMPLEMENTARES	27
12.1 - INTRODUÇÃO	28
13 - PROJETO DE ILUMINAÇÃO	29
13.1 - APRESENTAÇÃO	29
13.2 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	32
13.3 - INFRAESTRUTURA	32
13.4 - PADRÃO DE CORES DOS FIOS E CABOS	33
13.5 - DIMENSIONAMENTO DOS CIRCUITOS	33
14 - OBRA DE ARTE ESPECIAL	34
14.1 - APRESENTAÇÃO	35
15 - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS	36
15.1 - INTRODUÇÃO	39



 certare

**Secretaria Municipal
de Infraestrutura**



 Técnica

15.2 - ESPECIFICAÇÕES GERAIS

39



Página 229 de 367

Rodovia CE-090 KM 01, n° 1076, Itambé

Caucaia/CE - CEP: 61600-970